

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

для инвалидов и других маломобильных групп населения

**ГБУЗ «Научно – практический
центр детской психоневрологии» ДЗМ
Центр восстановительного лечения для детей № 4**

3-я Красногвардейская улица, дом 4



МОСКВА 2016

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ» Научно-практический центр детской психоневрологии Центр восстановительного лечения для детей № 4		
Фактический адрес	123317, г. Москва, 3-я Красногвардейская ул., д.4		
Юридический адрес	119 602, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом №74		
Округ, район	ЦАО район Пресненский		
Телефон/ E-mail	+7 (499) 256-50-84		
Вид деятельности	лечебная		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент здравоохранения города Москвы		
Форма собственности объекта	городская		
Размещение объекта	всё здание		
Количество этажей	2		
Количество и назначение входов	1 входа центральный, 4 выхода на прогулочные площадки		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	70 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	частично		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет		
Возможность дистанционного обслуживания	Нет		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступно	частично	частично	доступно
Входная группа	частично	частично	частично	доступно
Пути движения	доступно 1эт	доступно	частично	частично
Зона оказания услуги	частично	доступно	частично	частично
Санитарно-бытовые помещения	не доступно	частично	частично	доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	частично	частично	частично	доступно
Доступность услуги	частично	частично	частично	частично
Доступность итоговая	Объект предназначен для детей до 5 лет с психосоматическими нарушениями здоровья.			

	Доступность на объекте для всех категорий инвалидов возможна только с сопровождением
3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта	
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	технические решения невозможны
Путь (пути) движения внутри здания	технические решения невозможны
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Устройство поручней вдоль стен
Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта с перепланировкой помещения на первом этаже
Все зоны и участки объекта в целом	Адаптация объекта необходима в случае перепрофилирования учреждения

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организации альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не планируется

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «08» июля 2016 года

Дата составления паспорта «08» июля 2016 года

Руководитель организации

М.П.



/Ф.И.О/

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве

/Ф.И.О/

Учт. Ямашева М.В.
Удостоверение №45 от
10.04.2012 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	ГБУЗ «Научно – практический центр детской психоневрологии» ЗДМ Центр восстановительного лечения для детей № 4
Фактический адрес	Москва, 3-я Красногвардейская ул., д.4
телефон	+7 (499) 256-50-84
Ведомственная принадлежность	Департамент здравоохранения города Москвы
Вид деятельности	лечебная
Форма собственности объекта	городская
Объем предоставляемых услуг	70 чел.
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	Один основной, 4 выхода на прогулочные площадки
Год постройки	1967год
Год последней реконструкции	Текущий ремонт в 1995г.

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	в соответствии с п.3.3. СНиП 35-01-201	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м		К
- *указатели направления движения	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие		К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие		С
- *места отдыха	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеются			К, О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка							
Габариты площадки (ширина)	соответствует	--	--	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери		О, С
Габариты площадки (глубина)	соответствует	--	--	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается		О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды	не требуются	--	Допустимо отсутствие	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие		К, О, С

ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)						
*Навес	имеется	--	п.3.14 СНиП 35- 01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		K, O
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется	--	п. 3.1 СНиП 35- 01	Наличие		G
Лестница наружная отсутствует						
Пандус наружный не требуется						
*Звуковой маяк у входа	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	C
Тамбур						
Глубина	не соответствует	Перепланировка тамбура не возможна в связи с конструктивными особенностями и архитектурным решением	5.1.7.СП 59.13330	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	K
Ширина	1,3м не соответствует		5.1.7.СП 59.13330	2,0 м и более, при автоматических дверях	Менее 2,0 м	K

				допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, автоматические	распашные	--	--	Справочно, для определения габаритов тамбура и входной площади	распашные, автоматические	к
- ширина дверного проема в свету	0,85м	За счет установки рамки металлоискате ля ширина прохода сузилась до 0,7м	3.23 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	соответствует	--	Допустимо несоответс твие	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,50м	--	3.18 СНиП 35-01	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки,	1,2м	--	3.19 СНиП	1,2 м и более	Менее 1,2м	К

глубина			35-01				
Разворотные площадки, ширина	1,2м	--	3.19 СНиП 35-01	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К	
*Указатели направления движения, входа, выхода	отсутствуют	--	--	Имеются		К, Г	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются		К, Г	
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются		Г	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются		Г	
*Тактильная схема	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеются		С	
*Место отдыха и ожидания не требуются							
- места для сидения на каждом этаже	отсутствуют	--	Не требуется	Наличие	Допустимо отсутствие	О	
- зона для коляски на каждом этаже	отсутствуют	--	Не требуется	Наличие	Допустимо отсутствие		
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует	--	--	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С	

Санузел и раковины для детей до 5 лет расположены в каждой группе	имеется	--	--	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов	отсутствует	Оборудовать туалет для инвалидов – колясочников в рамках капитального ремонта с перепланировкой помещения.		Имеется	-	

ВЫВОДЫ:

Детское коррекционное учреждение для детей с психосоматическими нарушениями до 5 лет. Автостоянка для посетителей не предусмотрена. Здание 2ух этажное 1967 года постройки без лифта. В здание один центральный вход и 4 выхода на прогулочную площадку. Вход в здание осуществляется без перепадов рельефа, ступеней и пандуса. Санитарно-гигиеническое помещение с раковинами расположено в каждой группе. Возможен доступ и перемещение инвалидов - колясочников по первому этажу. Перепланировка тамбура не возможна, в связи с конструктивными особенностями здания. Адаптация объекта для инвалидов рекомендуется в случае перепрофилирования учреждения. Рекомендуется нанести указатели направления движения, входов, выходов.

Согласно статье 42 п.1.1. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» требования не применяются (вплоть до реконструкции или ремонта) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований. А пунктом 2 указанной статьи отмечено, что строительные нормы и правила, утвержденные до вступления в силу этого Технического регламента (30.06.2010), признаются сводами правил (то есть имеют значение документы, содержащие рекомендуемые положения). В этой связи решения о состоянии доступности зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию ранее указанных сроков, могут основываться на положениях СНиП 35-01-2001 лишь для объективизации оценки доступности отдельных структурно-планировочных элементов и определения мероприятий по их адаптации с точки зрения потребностей различных категорий инвалидов.

Перечень нормативных документов

- СНиП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Знания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

Лист корректировки
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____/_____/____/

М.П. подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____/_____/____/

М.П. подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____/_____/____/

М.П. подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____/_____/____/

М.П. подпись