

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГБУЗ «Научно – практический центр детской психоневрологии» ДЗМ

Центр организации восстановительного лечения
специализированной психоневрологической помощи детям № 2
Алтуфьевское шоссе, д.30Б



МОСКВА 2016

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

<i>Наименование объекта</i>	ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ» Научно-практический центр детской психоневрологии Центр организации восстановительного лечения специализированной психоневрологической помощи детям № 2			
<i>Фактический адрес</i>	г. Москва Алтуфьевское ш., д.30Б			
<i>Юридический адрес</i>	<i>119 602, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом №74</i>			
<i>Округ, район</i>	<i>СВАО Район Алтуфьевский</i>			
<i>Телефон/ E-mail</i>	<i>8(495) 201-66-48</i>			
<i>Вид деятельности</i>	<i>лечебная</i>			
<i>Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация</i>	<i>Департамент здравоохранения города Москвы</i>			
<i>Форма собственности объекта</i>	<i>городская</i>			
<i>Размещение объекта</i>	<i>все здание, нежилое</i>			
<i>Количество этажей</i>	<i>2 этажа</i>			
<i>Количество и назначение входов</i>	<i>1 главный, 5 (эвакуационных запасных)</i>			
<i>Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)</i>	<i>100 чел.</i>			
<i>Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья</i>	<i>частично</i>			
<i>Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому</i>	<i>нет</i>			
<i>Возможность дистанционного обслуживания</i>	<i>нет</i>			
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
<i>Наименование основных структурных элементов объекта</i>	<i>Доступность для инвалидов</i>			
	<i>К (на кресле-коляске)</i>	<i>О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>	<i>С (с нарушением зрения)</i>	<i>Г (с нарушением слуха)</i>
<i>Территория объекта</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>
<i>Входная группа</i>	<i>недоступна</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>
<i>Пути движения</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>	<i>частично</i>	<i>доступны</i>
<i>Зона оказания услуги</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>
<i>Санитарно-бытовые помещения</i>	<i>недоступно</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>
2. Доступность объекта для инвалидов				
<i>Состояние доступности</i>	<i>Доступность для инвалидов</i>			
	<i>К</i>	<i>О</i>	<i>С</i>	<i>Г</i>
<i>Доступность объекта</i>	<i>недоступно</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>
<i>Доступность услуги</i>	<i>частично</i>	<i>доступно</i>	<i>частично</i>	<i>частично</i>
<i>Доступность итоговая</i>	<i>Специализированный объект для детей с сопровождением. Доступность на объект для всех категорий инвалидов, возможна только с</i>			

сопровождением.

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	В рамках капитального ремонта установить пандус с реконструкцией входной группы. Установить поручни на входной лестнице, нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней, установить тактильную полосу перед лестничным маршем, установить кнопку вызова на входной группе. Разместить информацию об объекте.
Путь (пути) движения внутри здания	Разместить указатели направления движения, входа, выхода, номера этажей. Речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Технические решения для организации доступа инвалидов-колясочников на второй этаж невозможно
Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта с перепланировкой помещения оборудовать санузел для инвалидов
Все зоны и участки объекта в целом	В рамках капитального ремонта

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации не планируется

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «15» июля 2016 года

Дата составления паспорта «15» июля 2016 года.

Руководитель организации

М.П.



/Ф.И.О/

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве

Учт. Чилишева М.В. /Ф.И.О/
Удостоверение №45 от
10.04.2012 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту

Наименование объекта	ГБУЗ «Научно-практического центра детской психоневрологии» ЗДМ Центр организации восстановительного лечения специализированной психоневрологической помощи детям № 2
Фактический адрес	г. Москва Алтуфьевское ш., д.30Б
Юридический адрес	г. Москва Мичуринский пр-т, д.74
Округ, район	СВАО Район Алтуфьевский
Телефон	8(495) 201-66-48
Ведомственная принадлежность	Департамент здравоохранения города Москвы
Вид деятельности	лечебная
Форма собственности объекта	городская
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день – 100 чел.
Размещение объекта	Здание отдельно стоящее, нежилое, 2ух этажное
Год постройки	1976 г.

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,3м	--	в соответствии с п.3.23 СНиП 35-01-2001	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется	--	в соответствии с п.3.11 СНиП 35-01-2001	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка автотранспорта не предусмотрена						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	в соответствии с п.3.3 СНиП 35-01-2001	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	не требуются	--	Указатели размещаются при отсутствии прямой видимости	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

			доступности входа на объект от входа на территорию			
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	C
- *места отдыха	имеются	--	Допустимо отсутствие	Имеются		K, O

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки	0,65 м					
Габариты площадки (ширина)	1,50м	--	5.1.3 СП 59.13330	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	O, C
Габариты площадки (глубина)	3,45м	--	5.1.3 СП 59.13330	Не менее 1,5 м, при автоматически х дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	O, C
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	не требуются	--	Допустимо отсутствие	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	K, O, C

*Навес	имеется	--	п.3.14 СНиП 35-01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	отсутствует	--	п. 3.1 СНиП 35-01	Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу за 0,6 м до марша	отсутствует	Рекомендуется установить	П.3.21 СНиП 35-01 ГОСТ Р 52875	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется	Рекомендуется обновить маркировку в соответствии с 4.15 СП35-101	--	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Высота подъема ступеней	0,20м	--	3.28 СНиП 35-01	от 0,15 до 0,17 м	Допустимо несоответствие	О,С
Глубина проступи	0,30м	--	3.28 СНиП 35-01	от 0,27 до 0,35м		О
Единообразная геометрия	имеется	--	3.27 СНиП 35-	Допустима		О,С

ступеней			01	другая геометрия для первых трех ступеней		
*Нескользкое покрытие (при намокании)	отсутствует	Рекомендуется нанести в соответствии с п.5.4. СП 136.13330	--	Наличие		K
Поручни с двух сторон	отсутствуют	Установить поручни	Допустимо отсутствие	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	O, C
Пандус отсутствует	Установить пандус на входной группе в рамках капитального ремонта					
Двери распашные, автоматические справочно	распашные	--	--			
- ширина дверного проема в свету	0,86м	--	--	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	K, O
- высота порога наружного, внутреннего	соответствует	--	--	0,025 м и менее	более 0,025 м	K
Тамбур						
Глубина	1,5м	--	--	1,5 м и более,	Менее 1,5 м	K

				при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м		
Ширина	1,28м	--	--	2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, автоматические	распашные					
- ширина дверного проема в свету	0,76м	не соответств ии	3.32 СНиП 35- 01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	соответствует	--	3.32 СНиП 35- 01	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2м	-	в соответствии с п. 3.18 СНиП 35-01-2001	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	соответствуют	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП	1,2 м и более	Менее 1,2м	К

			35-01-2001			
Разворотные площадки, ширина	соответствуют	--	в соответствии с п. 3.19 СНиП 35-01-2001	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	отсутствуют	Рекомендуется разместить на всех входах и поворотах	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствуют	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
*Тактильная схема	соответствует	--	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеются	--	в соответствии с п. 4.14 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Имеется на 1 этаже	--	в соответствии с п. 4.14 СНиП	Наличие	Допустимо отсутствие	

			35-01-2001			
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	отсутствует	--	--	Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	C
Лестница межэтажная						
Ширина лестничного марша	1,2м					
Маркировка ступеней	отсутствует	Рекомендуется нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша	в соответствии с п. 4.15 СНиП 35-01-2001	Есть на приступи	Отсутствие или несоответствие	C
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Имеются с одной стороны	--	в соответствии с п. 3.32 СНиП 35-01-2001	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	O, C O, C
- *горизонтальные завершения	отсутствуют	Рекомендуется установить поручни в соответствии с п.3.32 СНиП 35-01-2001	имеется междуэтажный лифт	Имеется	Допустимо отсутствие	O, C
- *нетравмирующие окончания	отсутствуют		--	Имеется	Допустимо отсутствие	O, C
- *указатели номера	отсутствуют	--	--	Имеется	Допустимо	C

этажа на поручне тактильные					отсутствие	
Лифт пассажирский отсутствует						
Пандус отсутствует						
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,86м	--	--	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	соответствует	--	п.3.23 СНиП 35-01	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	соответствует	--	п.3.53 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	соответствует	--	п.3.61 СНиП 35-01	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	соответствует	--	6.8.6 ГОСТ 51671	0,016 м и более	Не учитывается	С
Санузел для посетителей	имеется	В рамках капитального ремонта рекомендуются оборудовать санузел для инвалидов с расширением	--	Имеется	-	Г
*Знак доступности помещения	отсутствует		3.52 СНиП 35-01	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствует		3.61 СНиП 35-01	Имеется		С
Ширина дверного проема	0,6м		--	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:			5.28 СНиП 35-01	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *высота раковины	0,82см		3.67 СНиП 35-01	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- *опорный поручень	отсутствует					

Кабинки для инвалидов	отсутствуют	дверного проема, установкой поручней и тактильных направляющих	4.13 СНиП 35-01			
Габариты санузла/кабинки (длина)	2,45м		3.67 СНиП 35-01	1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабинки (ширина)	1,8м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	отсутствуют		3.67 СНиП 35-01	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют		--	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	отсутствует		3.67 СНиП 35-01	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	отсутствуют		3.67 СНиП 35-01	Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

Специализированное учреждение для детей, имеющих патологии центральной нервной системы различной этиологии.

Помещение рассчитано на 100 детей.

Территория объекта огорожена забором.

Автостоянка на территории учреждения не предусмотрена.

- Входная группа: в рамках капитального ремонта установить пандус с реконструкцией входной группы. Установить поручни на входной лестнице, нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней, установить тактильную полосу перед лестничным маршем, установить кнопку вызова на входной группе. Разместить информацию об объекте.

- Пути движения на объекте: здание двухэтажное, доступ на второй этаж осуществляется по лестнице, лифт отсутствует. Установка подъемной платформы невозможна, т.к. ширина лестничного марша 1,2м. Использование телескопического пандуса так же невозможно, угол уклона значительно превышает допустимые нормативные требования.
- Санитарно-гигиеническое помещение не доступно для инвалидов, входная дверь 0,6м. Размер санузла позволяет провести работы по приспособлению санузла для инвалидов. Необходимо расширение дверного проема, установка поручней, тактильной направляющей, кнопки вызова и т.д., в соответствии с нормативными требованиями СНиП 35-01-2001.

Обследуемый объект предназначен для оказания медицинских услуг детям в сопровождении родителей, объект не доступен для самостоятельного посещения инвалидам-колясочникам, слабовидящим. Частично доступен для инвалидов, передвигающихся с помощью опоры и для слабослышащих.

Перечень нормативных документов

- СНиП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Знания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

Лист корректировки
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____ / _____ /

М.П.

подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____ / _____ /

М.П.

подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____ / _____ /

М.П.

подпись

паспорт откорректирован на «___» 200___ г.
_____ / _____ /

М.П.

подпись